



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 3044/2025

Indica ao Poder Executivo Municipal para que execute serviços de tapa-buracos em cerca de 200 metros da rua Aldemar Semmler, na altura dos números 715, 585, 545, 525, 428, 367, desde a Rua Antonieta da Conceição Cruz até a Rua Ruy Batista Rodrigues, no Parque Planalto, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, providencie serviços de tapa-buracos em um trecho de 200 metros da Rua Aldemar Semmler, altura dos números 715, 585, 545, 525, 428, 367, entre as ruas Antonieta da Conceição Cruz e Ruy Batista Rodrigues, no Parque Planalto, neste município.

Justificativa:

Moradores do bairro acionaram este vereador para reclamar do estado das vias públicas com muitos buracos e ondulações, que atrapalham a vida dos motoristas e motociclistas. Na Rua Aldemar Semmler, a camada asfáltica apresenta uma série de buracos, gerando reclamações. Há buraco reparado pelo DAE com afundamento e a via apresenta muitas ondulações no pavimento. Essa situação oferece riscos à segurança dos moradores, razão pela qual pedem reparos urgentes na camada asfáltica. Fotos em anexo.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 25 de agosto de 2.025.

RONY TAVARES

-Vice-Presidente-

Republicanos




Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



Anexos:





Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



Rua Aldemar Semmler, Parque Planalto



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=663URC5KEJR513S9> ,
ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 663U-RC5K-EJR5-13S9

