



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

REQUERIMENTO N° 18/2026

Requer informações ao Poder Executivo Municipal acerca das condições do recapeamento asfáltico, da manutenção das guias e da existência de ponto de alagamento na Rua José Campos Machado, neste município.

Senhor Presidente,
Senhora Vereadora,
Senhores Vereadores,

CONSIDERANDO que, moradores da Rua José Campos Machado nas proximidades dos números 141 e 148, procuraram este Vereador relatando problemas no serviço de recapeamento realizado naquela via;

CONSIDERANDO que, o asfalto foi aplicado de forma irregular, deixando diversos trechos sem a devida cobertura, especialmente no espaço entre a guia e a calçada, comprometendo a qualidade do serviço executado;

CONSIDERANDO que, nesses pontos sem pavimentação adequada está ocorrendo o crescimento excessivo de mato, o que vem causando transtornos aos moradores, além de prejudicar a estética urbana e a sensação de cuidado com o espaço público;

CONSIDERANDO que, embora a manutenção da calçada seja, em parte, responsabilidade dos moradores, a limpeza e conservação das guias e sarjetas compete ao Poder Público, sendo dever da Administração zelar pela ordem, segurança e salubridade das vias públicas;

CONSIDERANDO que, a falta de manutenção adequada favorece o surgimento de insetos, animais peçonhentos e contribui para o acúmulo de lixo, colocando em risco a saúde e o bem-estar da população;

CONSIDERANDO que, ainda na mesma via, mais precisamente defronte ao número 148, existe um desnível acentuado na rua, que provoca o acúmulo de água em dias de chuva, ocasionando alagamentos nas calçadas e gerando o sério risco de a água invadir a residência do morador;

REQUEIRO que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

para que encaminhe ao setor competente para que sejam tomadas as devidas providências, e retorno à esta Casa de Leis com as seguintes respostas:

- 1º) Existe previsão para que seja realizado o reparo adequado do asfalto na Rua José Campos Machado, especialmente nos trechos entre a guia e a calçada que ficaram sem cobertura após o recapeamento? Em caso positivo, qual o prazo estimado?
- 2º) A Prefeitura tem conhecimento do crescimento de mato nas guias dessa via? Há programação para execução de serviços de limpeza e manutenção nesses locais?
- 3º) Com relação ao desnível existente defronte ao número 148, há estudo técnico ou previsão de obra para correção do ponto de alagamento, a fim de evitar novos transtornos e o risco de invasão de água nas residências?
- 4º) Até que o serviço de melhoria nas guias seja concluído, existe a possibilidade da Prefeitura mandar uma equipe para fazer a limpeza e a retirada do mato no local? Se sim qual o prazo?

Plenário "Dr. Tancredo Neves", 13 de janeiro de 2026.

PAULO MONARO
— Vereador —





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=0S7541M63F3Y7D8B> ,
ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 0S75-41M6-3F3Y-7D8B

