



# Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”

### REQUERIMENTO Nº 1132/2018

Requer informações acerca da falta de malha asfáltica e iluminação pública no final da Rua Maria Tereza G. Ribeiro, no Bairro Jardim Dona Regina, neste município.

Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores,

**CONSIDERANDO** que a rua mencionada possui asfalto e iluminação pública por toda sua extensão, menos no final da via, na qual dá acesso a Avenida Alfredo Contatto, e isso prejudica a circulação de veículos, e;

**CONSIDERANDO** que a via é constantemente utilizada para acesso a uma grande avenida, bastante movimentada, que interliga diversos bairros, e;

**CONSIDERANDO** que o local que carece de iluminação e não possui malha asfáltica é pequeno, portanto o setor competente não teria grandes dificuldades para solucionar este problema;

**REQUEIRO** que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações:

- 1º) A administração pública tem conhecimento destes problemas?
- 2º) Caso resposta positiva ao item 1, porquê ainda não foi feita uma reparação nesta via? Descreva os motivos.
- 3º) Caso resposta negativa ao primeiro questionamento, quais medidas serão tomadas para que os problemas sejam solucionados?
- 4º) É possível a reparação da via, com implantação de iluminação pública, malha asfáltica e sinalização de trânsito?
- 5º) Outras informações que julgarem necessárias.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 23 de Agosto de 2018.

**Paulo Cesar Monaro**  
**Paulo Monaro**  
-Vereador-Líder do SDD-

PROTÓCOLO 7824/2018 - 24/08/2018 13:24



# Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”

### **Justificativa:**

Este vereador foi procurado por diversos munícipes, que questionam a possibilidade de recuperação do local, e após visita “In loco”, pude observar que o problema realmente é grande, pela falta de asfalto e iluminação, o que gera também falta de segurança. Porém como a área citada é pequena, não vejo dificuldades por conta do setor competente, para a solução destes problemas, que há longo tempo tem prejudicado os cidadãos, conforme fotos em anexo.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 23 de Agosto de 2018.

**Paulo Cesar Monaro**  
**Paulo Monaro**  
-Vereador-Líder do SDD-

PROTOCOLADO 7824/2018 - 24/08/2018 13:24



# Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”

Fotos do local

