



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

18. Os hidrômetros com mais de cinco anos apresentam defasagem de medição, portanto, quando ocorre a troca, o hidrômetro novo registra o consumo real dos imóveis.

19. Nas contas de água há a mensagem de que hidrômetros com mais de cinco anos serão trocados, bem como, foram realizadas campanhas nas mídias sociais avisando sobre as substituições.

20. Os condomínios possuem um hidrômetro principal e hidrômetros secundários.

21. Nunca houve um único relógio no condomínio Jequitibás, uma vez que o mesmo é posterior a lei municipal que instituiu a individualização dos apartamentos.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOEL CARDOSO
Secretário Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor
JÚLIO CÉSAR SANTOS DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Bárbara d'Oeste-SP