

REQUERIMENTO Nº 324/12
De Informações

Considerando-se que, diversos munícipes reclamaram a este vereador quanto a dificuldade em lavar o túmulo de seus entes sepultados no cemitério Campo da Ressureição, e

Considerando-se que, as torneiras instaladas no cemitério, além de serem poucas em relação ao número de túmulos, têm pouca pressão e quantidade insuficiente de água, e

Considerando-se que, a limpeza dos túmulos tem sido feito de maneira precária com a necessidade de fazer vários carregamento de balde com água, e

Considerando-se que, muitas senhoras realizam esse trabalho e a dificuldade de falta de torneiras e água suficientes cria um grande transtorno,

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, após ouvido o Plenário, oficiar ao senhor Prefeito Municipal, solicitando-lhe as seguintes informações:

1 – É possível a instalação de várias outras torneiras no cemitério em pontos distintos que facilitem o trabalho de limpeza dos túmulos?

2 – É possível a substituição de encanamentos antigos para que a força da água que sai das torneiras seja suficiente?

3 - Outras informações que julguem pertinentes.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 11 de Maio de 2012

Juca Bortolucci

-Vereador/2º Secretário/Líder do PSDB-