



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

INDICAÇÃO Nº 7969/2017

Sugere ao Poder Executivo estudo para manutenção no asfalto da Avenida Bandeirante, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, que seja realizado estudo para manutenção no asfalto da Avenida Bandeirantes, neste município.

Justificativa:

Moradores e comerciantes da referida avenida, entraram em contato com esse gabinete para reclamar da falta de manutenção no asfalto da Avenida dos Bandeirantes do início do cemitério até o início do bairro 31 de março. Segundo usuários da mesma o asfalto está em péssimas condições, os “remendos” que foram feitos só duraram alguns meses devido ao fluxo de veículo diário. O prior trecho está a partir do nº 392, onde existem os comércios Auto Elétrica, Pro Motos, Martelinho de outo e Marcenaria Marques. Além desse inconveniente, motociclistas ao desviarem dos buracos acabam proporcionando pequenos acidentes que muitas vezes não são registrados pela PM ou Corpo de Bombeiros. Solicitamos que algo seja feito, pois o asfalto está em péssimas condições.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 17 de outubro de 2.017.

Celso Ávila
-vereador-