

INDICAÇÃO Nº 2736/11

“Refazer a sinalização do solo na Avenida João Benedito Caetano, e na rotatória da Avenida Pedroso, no bairro Planalto do Sol”.

INDICA ao Senhor Prefeito Municipal, determinar ao setor competente, que seja refeita a sinalização do solo na Avenida João Benedito Caetano e na rotatória da Avenida Pedroso, aonde foi executado o recapeamento, e que ainda não foi realizada a sinalização de solo.

Justificativa:

Recentemente um trecho da Avenida João Benedito Caetano e da rotatória da Avenida Pedroso foi recapeada, mas a sinalização de solo não foi executada, solicitamos então a execução deste serviço com a máxima urgência, afim de evitar acidentes no local, devido a falta de sinalização.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 7 de outubro de 2011.

ANÍZIO TAVARES
-Vereador/Vice-Presidente-