



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

INDICAÇÃO Nº 76/2025

Indica ao Poder Executivo Municipal operação ‘tapa-buracos’ na Rua João Gilberto Franchi, defronte ao nº 31, ao lado da Paróquia São Paulo Apóstolo, no bairro Jardim das Orquídeas, e na Rua Mombuca, no Jardim das Laranjeiras, neste município..

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, seja executada operação “tapa-buracos” na Rua João Gilberto Franchi, defronte ao nº 31, bem na esquina da Paróquia São Paulo Apóstolo, no bairro Jardim das Orquídeas, e na Rua Mombuca, no Jardim das Laranjeiras, neste município.

Justificativa:

Conforme visita realizada “*in loco*”, este vereador pôde constatar o estado de degradação da malha asfáltica da referida via pública, principalmente defronte ao nº 31, próximo à esquina onde se localiza a Paróquia São Paulo Apóstolo. Trata-se da principal rua de acesso ao bairro e o fluxo de veículos e ônibus é intenso e esse buraco bem na esquina oferece riscos de acidentes e prejudica as condições de tráfego, além de causar danos nos veículos que diariamente trafegam pelo local.

No Jardim das Laranjeiras, a Rua Mombuca apresenta vários buracos em sua extensão e os moradores cobram providências da administração municipal. Conforme foto em anexo.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 10 de janeiro de 2.025.

RONY TAVARES

-vereador-

Republicanos



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 76/2025 - PÁGINA 02

Anexo:



Rua João Gilberto Franchi



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:
<http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=W28MBMRT130D23W4>, ou vá até o site <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: W28M-BMRT-130D-23W4

