



**Governo do Estado de São Paulo
Departamento de Estradas de Rodagem**

Ofício nº 1473 / 2025 / DERSP-PR-DEM

São Paulo, na data da assinatura digital.

Ao Senhor
JÚLIO CÉSAR SANTOS DA SILVA
Presidente
Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste
Rodovia Luís Ometto SP-306, 1001
Santa Bárbara d'Oeste – SP
13451-902

**CÂMARA MUNICIPAL DE
S. BÁRBARA DOESTE**

**DATA: 07/04/2025
HORA: 12:35**



**Resposta Nº 1 à Moção Nº 21/2025
Autoria: DER – Departamento de Estradas de Rodagem**

**Protocolo 02829/2025
Assunto: Manifesta apelo ao
superintendente do Departamento de
Estradas de Rodagem (DER) de São Paulo
Chave: 7BCC9**

Assunto: Solicita a recuperação da SP-306.

Ao responder este Ofício, indicar o Processo SEI 139.00027773/2025-06.

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, reportamo-nos aos termos do Ofício nº 61/2025, documento SEI (0059813092), que encaminhou a Moção de Apelo nº 21/2025, de autoria do Vereador edison Carlos Bortolucci Júnior, solicitando a recuperação da Rodovia Comendador Américo Emílio Romi SP-306, no trecho entre o município e Capivari.

2. A respeito do assunto, informamos que, considerando o estado regular de conservação do pavimento, está em elaboração nas áreas técnicas desta Autarquia o projeto de restauração total da SP-306.

3. Por oportuno, informamos que nos próximos 90 (noventa) dias, a rodovia receberá a instalação de equipamentos medidores de velocidade nos km's 15,950m, 19,100m e 19,500m.

Atenciosamente,

**SERGIO HENRIQUE CODELO NASCIMENTO
Presidente do DER**



Avenida do Estado, 777 - Bairro Ponte Pequena
CEP 01107-901 - São Paulo - SP
www.der.sp.gov.br



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Henrique Codele Nascimento, Presidente**, em 27/03/2025, às 08:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0061061511 e o código CRC 3BA28DF4.