



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

INDICAÇÃO Nº 1667/2025

Indica ao Poder Executivo Municipal, bem como a secretaria envolvida, que seja efetuada a construção de um redutor de velocidade (lombada) na Rua Benedito da Costa Machado, no bairro Jardim Conceição, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Artigo 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, venho por meio deste, indicar ao Poder Executivo Municipal a realização de colocação de lombada na Rua Benedito da Costa Machado, no bairro Jardim Conceição, deste município.

Justificativa:

Solicita-se a implantação de um redutor de velocidade (lombada) em local apropriado da referida rua, visando coibir o excesso de velocidade praticado por motociclistas e motoristas, fato que tem gerado constante preocupação por parte dos moradores, tendo em vista o risco iminente de acidentes, especialmente nos horários de maior fluxo de veículos e pedestres.

Trata-se de solicitação legítima dos moradores da Rua Benedito da Costa Machado, que encaminharam à Administração Pública um abaixo-assinado com diversas assinaturas, expressando sua preocupação com a falta de segurança viária na região.

A via tem se tornado um corredor de acesso entre o centro da cidade e bairros da zona leste, com significativo aumento no volume de veículos, tornando urgente a adoção de medidas que melhorem o fluxo, reduza risco e evite acidentes.

Trata-se de uma medida preventiva para garantir a segurança de motoristas, pedestres, ciclistas e moradores da região.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 16 de abril de 2025.

JÚLIO CÉSAR “KIFÚ”
-Vereador- PL



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:
<http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=BR4648V2M7FHJ0E4>, ou vá até o site
<http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: BR46-48V2-M7FH-J0E4

