



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 1774/2025

Indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de reparo em via pública, devido à abertura de buraco realizado pelo DAE, que permanece sem o devido fechamento e recapeamento na Rua Monte Tabor – 92 – Jardim Alfa.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, a necessidade de reparo em via pública, devido à abertura de buraco realizado pelo DAE, que permanece sem o devido fechamento e recapeamento na rua Monte Tabor - 92 – Jardim Alfa.



Justificativa:

A presente indicação tem como objetivo solicitar o reparo urgente de um buraco existente em via pública, aberto após intervenção realizada pelo



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



Departamento de Água e Esgoto (DAE). Após a conclusão do serviço, o local não recebeu o devido fechamento e recapeamento, o que vem gerando transtornos à população.

O buraco compromete a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres, além de representar risco de acidentes e danificar veículos que transitam pela via. Ressalta-se ainda que, em dias de chuva, a situação se agrava com o acúmulo de água, tornando o obstáculo ainda menos visível e mais perigoso.

Diante disso, solicitamos ao setor competente que tome as providências necessárias para a regularização do local, garantindo a segurança e o bem-estar dos munícipes.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 29 de Abril de 2025.

Felipe Corá
- Vereador de Santa Bárbara d'Oeste –



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=90EZ7A88P8GT23HW> ,
ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 90EZ-7A88-P8GT-23HW

