



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

INDICAÇÃO Nº 2952/2025

Indica ao Poder Executivo serviços de zeladoria na Rua Flávio Sans, no bairro Cruzeiro do Sul, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir, por intermédio do Setor competente, serviços de zeladoria na Rua Flávio Sans, no bairro Cruzeiro do Sul, neste município.

Justificativa

Os moradores da Rua Flávio Sans, localizada no bairro Cruzeiro do Sul, têm manifestado preocupação com a falta de serviços de zeladoria no local. A via necessita de poda das árvores, que atualmente comprometem a iluminação pública e deixam a rua escura durante a noite, trazendo insegurança para quem chega ou sai de casa.

Outra demanda da comunidade é a instalação de uma placa de proibido jogar entulho, visto que o descarte irregular de resíduos tem se tornado recorrente e prejudica o convívio e a limpeza do bairro e da rua onde é descartado todo tipo de lixo e entulho.

A rua, que ainda é de terra e apresenta buracos, precisa de melhorias para oferecer melhores condições de tráfego e segurança aos moradores. Além disso, a criação de um ecoponto no bairro é uma solicitação antiga, já que os moradores não dispõem de local adequado para o descarte de materiais, o que acaba agravando o problema de entulho em vias públicas.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 18 de agosto de 2025

Celso Ávila (PV)
-vereador-



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=3PA3ME5V0497S01W> ,
ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 3PA3-ME5V-0497-S01W

