



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”



### INDICAÇÃO Nº 3142/2025

Indica ao Poder Executivo Municipal para que execute serviços de reparos em um buraco aberto na Rua Maria Tereza G. Ribeiro, no cruzamento com a Avenida Alfredo Contatto, no Jardim Dona Regina, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, providencie serviços de tapa-buracos na Rua Maria Tereza G. Ribeiro no cruzamento com a Avenida Alfredo Contatto, no Jardim Dona Regina, neste município.

#### **Justificativa:**

Motoristas moradores do Jardim Dona Regina reivindicam melhorias como reparos em um buraco de grande proporção na camada asfáltica da Rua Maria Tereza G. Ribeiro, imediações do cruzamento com a Avenida Alfredo Contatto. Segundo eles, por conta do problema, vários acidentes são registrados no local.

O buraco faz tempo que não é reparado pela Administração e vem oferecendo riscos aos motoristas e motociclistas que trafegam diariamente pelo local, razão pela qual solicitam providências urgentes para restaurar o pavimento no trecho, devolvendo a segurança viária no cruzamento citado. Foto em anexo.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 08 de setembro de 2.025.

**RONY TAVARES**  
-Vice-Presidente-  
Republicanos



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



**Anexo:**



Buraco Rua Maria Tereza G. Ribeiro, esquina com Avenida Alfredo Contatto,  
no Jardim Dona Regina



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=33DKF4162RVP783X> ,  
ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 33DK-F416-2RVP-783X**

