



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 3274/2025

Indica ao Poder Executivo Municipal a realização de troca de lâmpadas queimadas na Rua Jaú, nº 419, no bairro Cidade Nova II, e na Rua Santos, em frente ao nº 426, no bairro Jardim Esmeralda, Zona Leste da cidade.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a imediata substituição das lâmpadas queimadas nos endereços mencionados, bem como a manutenção adequada da iluminação pública da região.

Justificativa:

Este vereador foi procurado por moradores das localidades citadas, em especial pelo senhor Nilvo Alves Rodrigues, que relataram que as lâmpadas se encontram queimadas há mais de duas semanas. Apesar dos pedidos já realizados à Prefeitura, até o presente momento não foi providenciada a substituição.

A ausência de iluminação pública adequada compromete a segurança dos pedestres, motoristas e moradores, favorecendo a ação de criminosos e gerando sensação de insegurança. Além disso, a população reivindica a instalação de lâmpadas de melhor qualidade, que tenham maior durabilidade e não apresentem falhas frequentes, garantindo economia de recursos públicos e eficiência no serviço prestado.

Diante do exposto, solicitamos que o Poder Executivo Municipal determine, com a máxima urgência, a troca das lâmpadas queimadas e estude a possibilidade de utilizar luminárias de maior resistência e qualidade.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 22 de setembro de 2025.

Carlos Fontes
Vereador – União Brasil



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=0S5KGW80FUD9H0YT> ,
ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 0S5K-GW80-FUD9-H0YT

