

“Reforma no bueiro localizado na Rua Décio Jacinto Ribeiro, nas proximidades do nº 111, no bairro São Fernando”.

INDICA ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que proceda a reforma no bueiro localizado Rua Décio Jacinto Ribeiro, nas proximidades do nº 111, no bairro São Fernando.

Justificativa:

Ocorre que o bueiro mencionado está danificado, propiciando ao risco de acidentes devido ao grande fluxo de pessoas e veículos que trafegam por esta via diariamente.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 18 de fevereiro de 2011.

ANÍZIO TAVARES

-Vereador/Vice Presidente-

(Fls. nº 02- Rua Décio Jacinto Ribeiro, nas proximidades do nº 111, no bairro São Fernando).

