



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 3385/2025

Indica ao Poder Executivo Municipal para que execute serviços de pintura de faixa amarela e instale placa de ‘proibido estacionar’ na frente do Condomínio Residencial Parque Assunção, na Avenida Mogi Guaçu, 1151, no Jardim das Laranjeiras, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, providencie serviços de pintura de faixa amarela e instale placa de ‘proibido estacionar’ na frente do Condomínio Parque Assunção, na Avenida Mogi Guaçu, 1151, no Jardim das Laranjeiras, neste município.

Justificativa:

Moradores do Condomínio Parque Assunção solicitam à Administração Municipal a execução de serviços de pintura de faixa amarela e instalação de placa de proibido estacionar na frente do residencial na Avenida Mogi Guaçu, 1151. Havia uma faixa amarela pintada, mas devido à ação do tempo está bastante desgastada e dificulta a visualização por parte dos motoristas. A colocação de placa de ‘proibido estacionar’ também irá contribuir para a organização do sistema viário na frente do condomínio, além de coibir estacionamento irregular de veículos. Foto em anexo.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 02 de outubro de 2.025.

RONY TAVARES

-Vice-Presidente-
Republicanoss



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



Anexo:



Avenida Mogi Guaçu, 1151, Condomínio Parque Assunção



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=7SBW5MV65JE9386A> ,
ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 7SBW-5MV6-5JE9-386A

