



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 4166/2025

Indica ao Poder Executivo Municipal a realização de operação tapa-buraco na Rua Dr Helio Furlan no Residencial Parque Rochele II

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do setor competente, seja realizada uma operação tapa-buraco na Rua Dr Helio Furlan no Residencial Parque Rochele II

Justificativa:

As ruas do Residencial Parque Rochele II encontram-se com o pavimento asfáltico deteriorado, apresentando buracos, desníveis e fissuras que comprometem a trafegabilidade e a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

A situação se agrava em períodos de chuva, quando os buracos se ampliam e acumulam água, dificultando a visualização dos danos e aumentando o risco de acidentes, quedas, danos a veículos e prejuízos à mobilidade urbana. Além disso, o mau estado das vias causa transtornos aos moradores, ao transporte coletivo, aos serviços de emergência e à coleta de lixo.

Diante desse cenário, faz-se necessária a realização de uma operação tapa-buraco nas ruas do Residencial Parque Rochele II, como medida imediata para restaurar as condições mínimas de trafegabilidade, garantir maior segurança viária e preservar a infraestrutura urbana existente.

A intervenção atenderá a uma demanda recorrente da população local, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores e para a conservação do patrimônio público.

Plenário "Dr. Tancredo Neves", 16 de dezembro de 2025.

JUCA BORTOLUCCI
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=D407730U9A7DT5UA> ,
ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: D407-730U-9A7D-T5UA

