

INDICAÇÃO Nº 3034/10

“Substituição da placa de sinalização, localizada na Rua Floriano Peixoto, nas proximidades, do nº 2083, no bairro Residencial Furlan”.

INDICA ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que proceda a substituição da placa de sinalização localizado na Rua Floriano Peixoto, nas proximidades do nº 2083, no bairro Residencial Furlan.

Justificativa:

A placa de sinalização supramencionada encontra-se caída e danificada, deste modo se faz necessária sua substituição. Visto que a falta de sinalização tem causado grande transtorno aos motoristas e pedestres que transitam por esta via diariamente. **(Segue fotos em anexo),**

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 10 de Dezembro de 2010.

ANÍZIO TAVARES

-Presidente-

(Fls- nº 02- Substituição da placa de sinalização, localizada na Rua Floriano Peixoto, nas proximidades, do nº 2083, no bairro residencial Furlan).

