



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 1673/2026

Indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de manutenção e substituição do bebedouro instalado no Pronto-Socorro “Dr. Afonso Ramos Edson Mano”, em virtude de vazamento e risco de choque elétrico.

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, seja realizada manutenção imediata ou substituição completa do bebedouro localizado no Pronto-Socorro “Dr. Afonso Ramos Edson Mano”, tendo em vista os relatos de que o equipamento está com vazamento e apresentando risco de descargas elétricas, o que ameaça à integridade física de pacientes, servidores e usuários da unidade.

Justificativa:

O Pronto-Socorro “Dr. Afonso Ramos Edson Mano” atende diariamente centenas de munícipes e visitantes, inclusive crianças e idosos, sendo inadmissível que um equipamento de uso coletivo apresente defeitos que possam causar acidentes. A ocorrência de vazamento e choques elétricos representa grave risco à saúde e à segurança, exigindo pronta intervenção da administração pública. É dever do Poder Público zelar pelo bom estado de conservação e funcionamento das instalações dos equipamentos públicos. Desta forma, indico: a realização de vistoria técnica imediata no bebedouro do Pronto-Socorro “Dr. Afonso Ramos Edson Mano”; a substituição ou reparo do equipamento, eliminando vazamentos e riscos elétricos e a inclusão da unidade em cronograma de manutenção preventiva periódica dos equipamentos hospitalares de uso coletivo.

Plenário "Dr. Tancredo Neves", 2 de abril de 2026.

Felipe Corá

- Vereador de Santa Bárbara d'Oeste –



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=8ZVM4954U4NM3977> ,

ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 8ZVM-4954-U4NM-3977

