

## **INDICAÇÃO Nº 1351/2010**

“Quanto à manutenção em lombada, localizada em frente a residência de numero 579, da Rua Tamoio, no Jardim São Francisco.”

**INDICA** ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente, efetue a manutenção na lombada supra indicada.

### **Justificativa:**

Ocorre que, quando a referida lombada foi construída, ficou extremamente alta, provocando acidentes, principalmente com motociclista que, devido à altura da lombada batem a parte de baixo das motos na saliência. Moradores pedem providências urgentes, pois temem ocorrência de acidentes envolvendo vítimas fatais.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 07 de abril de 2010.

**Danilo Godoy**  
**PSDB**  
-vereador-