

## **INDICAÇÃO Nº 893/10**

“Manutenção em tampa de bueiro,  
na Rua da Platina, altura do  
número 536, bairro Pântano II”.

**INDICA** ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que proceda a manutenção em uma tampa de bueiro, na Rua da Platina, altura do número 536, bairro Pântano II

### **Justificativa:**

É necessário proceder à manutenção devido à tampa estar danificada, o que pode causar acidentes com as pessoas que transitam por esta rua.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 15 de março de 2011.

**ADEMIR DA SILVA**  
-Vereador-