

REQUERIMENTO Nº 671/11
De Informações

“Quanto à falta de água em algumas partes do cemitério central.”

Considerando-se que foi constatado que em algumas torneiras próximas ao cruzeiro não têm água e que somente a água nas torneiras da parte da frente do cemitério;

Considerando-se que populares informaram que em datas especiais, são colocados tambores com água e que até caminhões pipas chegam a ser utilizados por não haver água nas torneiras;

Considerando-se que estamos às vésperas do dia de finados, data de maior visitação do cemitério em questão;

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, após ouvido o Plenário, oficial ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando-lhe através do setores competentes envie à esta Casa as seguintes informações:

- 1- Existe algum tipo de manutenção realizada nos encanamentos e torneiras de água do cemitério?
- 2- Sendo afirmativa a resposta da pergunta acima. Com qual frequência é realizada a manutenção dos itens descritos?
- 3- É do conhecimento da administração o problema constatado no cemitério central?
- 4- Sendo afirmativa a resposta da pergunta acima. O que foi feito até o momento para a solução do problema?

- 5- Caso não seja do conhecimento da administração. O que será feito para a solução do problema?
- 6- Qual o prazo para que a situação da falta de água seja normalizada, restabelecendo o fornecimento de água nas torneiras?
- 7- Demais informações que julgar pertinente.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 16 de setembro de 2011.

Danilo Godoy
PP

-Vereador-