



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



REQUERIMENTO Nº 858/2021

Requer informações acerca da viela, que passa no fundo da residência localizada na Rua Inglaterra 737, no Bairro Jardim Europa.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

CONSIDERANDO que, este vereador foi procurado pelo senhor **Arlindo Pequeno da Silva**, reclamando que no fundo de sua residência passa uma viela exposta, (Que segue foto em anexo) que fica do lado da casa do vizinho, na residência localizada na Rua Finlândia 350 – Jardim Europa, segundo ele, em 2011 devido ao excesso de águas pluviais o muro de arrimo caiu, que isso tem prejudicado muito ele com infiltrações de águas pluviais e esgoto, inclusive surgindo grandes rachaduras nas paredes e piso por toda a residência (Que seguem foto anexas);

CONSIDERANDO que, a família pede que a prefeitura ou DAE, faça o muro de arrimo e analise a infiltração que está acontecendo nos fundos da residência, que vem trazendo transtorno para toda família;

CONSIDERANDO que, os proprietários das residências ao lado da casa do Sr. Arlindo, localizadas na Rua Inglaterra números 727, 735, 739, também já sofrem com rachaduras nas paredes dos seus imóveis;

CONSIDERANDO que, a família solicitou vistoria técnica, conforme cartão de protocolo nº 2021/2482-04-12, sendo que obteve a informação inconclusiva, de quem é a responsabilidade realmente de realizar obras de muro de arrimo dessa viela, para que os proprietários dos imóveis acima mencionados não venham sofrer prejuízos com as rachaduras causadas pelas infiltrações de águas pluviais e esgoto;

CONSIDERANDO que, na residência localizada na Rua Suíça 367, no bairro Jardim Europa, também existe uma viela, que aparentemente devido as infiltrações fez cair o muro dessa residência, fazendo a prefeitura iniciar a obra de muro de arrimo (Que segue foto anexa), para resolver o problema semelhante à da residência localizada na Rua Inglaterra 737 sendo que essas duas residências são próximas uma da outra, porém a prefeitura só está fazendo muro de contenção na residência da Rua Suíça;



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

CONSIDERANDO por fim que este vereador, no intuito de colaborar com o Poder Executivo Municipal, se coloca à disposição para ser mais um canal de acesso da população para obter tais informações de relevante importância;

REQUEIRO que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações:

1º) Diante do exposto, a Administração Municipal tem o conhecimento da situação acima apresentada?

2º) caso a resposta do item 1º seja positiva, essa obra é responsabilidade da prefeitura, do DAE ou do proprietário da residência localizada na Rua Inglaterra 737 ou do proprietário da residência localizada na Rua Finlândia 350? Detalhar de quem é a responsabilidade.

3º). Caso a resposta do item 2º seja positiva que a obra é da responsabilidade da prefeitura ou do DAE. Qual atual situação para a realização dessa obra na via, afim de evitar mais infiltrações na residência supracitada e demais residências mencionadas?

4º). Caso a resposta do item 2º seja negativa que não é uma obra de responsabilidade da prefeitura ou do DAE, justifiquem. E porque o problema de via, da residência localizada na Rua Suíça 367, Jardim Europa a prefeitura está realizando o serviço?

5º). Caso a resposta do item 2º seja positiva que a obra é da responsabilidade do proprietário da residência localizada na Rua Finlândia 350, Jardim Europa, cabe a prefeitura notificar o proprietário a realizar a obra? Sendo negativa justifique.



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste "Palácio 15 de Junho"

6º). É possível a prefeitura enviar um técnico ou um engenheiro no local para fazer uma avaliação se há risco de desabamento por conta das rachaduras na residência localizada na Rua Inglaterra 737, no Bairro Jardim Europa? Sendo negativa justifique.

7º). Caso a resposta do item 6º seja positiva. Qual a previsão de data, para o profissional responsável fazer essa avaliação na residência supracitada?

8º). Caso a resposta do item 6º seja positiva e ficar constatado que existe risco de desabamento na residência. A prefeitura arcará com os custos de reforma para evitar o desabamento? Sendo negativa justifique.

9º). Caso a resposta do item 8º seja positiva e ficar constatado que existe risco de desabamento na residência. A prefeitura pode conceder o pagamento de aluguel social para a família morar durante as obras de reforma? Sendo negativa justifique.

10º). Outras informações que julgarem necessárias.

Plenário "Dr. Tancredo Neves", em 08 de outubro de 2.021.

Reinaldo Casimiro
-Vereador-





Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



Viela exposta, na residência localizada na Rua Finlândia 350 – Jardim Europa.



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

"Palácio 15 de Junho"



Rachaduras nas paredes e piso por toda a residência, na Rua Inglaterra 737, no Bairro Jardim Europa.



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



Obra em viela que está sendo realizada pela prefeitura ao lado da residência localizada na Rua Suíça 367, no bairro Jardim Europa.