



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



REQUERIMENTO N°35/2025

Requer informações quanto à possibilidade de instalação de 'boca de lobo' (drenagem urbana) na Rua Araras esquina com a Avenida Porto Ferreira no bairro São Joaquim, neste município.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores (as),

CONSIDERANDO que, fomos procurados por moradores requisitando a instalação de "boca de lobo" no endereço supracitado;

CONSIDERANDO que estamos em período de chuvas recorrentes e intensas,

CONSIDERANDO que, sem a boca de lobo as águas ficam empossadas nas guias, e em alguns casos as casas desta rua foram inundadas em consequência da falta de drenagem adequada,

CONSIDERANDO que, a inundação das casas atraem animais peçonhentos e outras pragas urbanas,

CONSIDERANDO que, há uma distância significativa até a próxima boca de lobo;

REQUEIRO que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe ao Setor competente para que sejam tomadas as devidas providências, e retorne à esta Casa de Leis com as seguintes respostas:

1º) Existe a possibilidade da instalação de boca de lobo, acolhendo o pedido dos moradores?

2º) Se resposta positiva, qual seria a previsão?

3º) Se negativa, expor os motivos.



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



4º) Outras informações que julgarem necessárias.

Plenário “Dr. Tancredo Neves em 23 de janeiro de 2025”.

Paulo Monaro
-Vereador -





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=2X4351RTWJ2C86C9>, ou vá até o site <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 2X43-51RT-WJ2C-86C9

