

**REQUERIMENTO Nº 118/10**  
**De Informações**

“Alusivas a indicação de nº.1649/09, que diz respeito à análise de área e visita da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, na Rua Albano Angolini, na altura do número 534, no bairro Cruzeiro do Sul”.

**Considerando-se** que, diversos munícipes procuraram por este vereador solicitando informações referentes à análise de área e visita da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, na Rua Albano Angolini, na altura do número 534, no bairro Cruzeiro do Sul;

**Considerando-se** que, em consequência das chuvas que vem ocorrendo, está inundando as residências ao longo desta via, trazendo transtornos aos moradores;

**Considerando-se** que, no dia 23 de novembro de 2009, foi protocolado na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste, a indicação sob nº.1649/09, onde este Vereador solicitava análise de área e visita da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, na Rua Albano Angolini, na altura do número 534, no bairro Cruzeiro do Sul, através do processo nº. 2009/036919-01-00, mas até o momento o serviço não foi executado;

**Considerando-se** que, mediante a este fato, está causando sérias consequências aos seguintes munícipes: Senhor Jonas de Toledo, residente e domiciliado na Rua Albano Angolini, número 534, no Cruzeiro do Sul, entretanto, com a água empoçada nesta via, derrubou o muro de sua residência e está formando uma cratera; A Senhora Alessandra da Silva, residente e domiciliada na Rua Albano Angolini, número 474, no Cruzeiro do Sul, em consequência da água empoçada, está causando infiltração em sua residência; Senhor Antonio Medeiro residente e domiciliado na Rua Albano Angolini, número 565, no Cruzeiro do Sul, a água empoçada nesta rua, percorre dentro de sua residência até a fossa (descarte de esgoto), transbordando o esgoto e correndo ao céu aberto, podendo trazer riscos nocivos à saúde, e o Senhor Antoni Agapio residente e domiciliado na Rua Albano Angolini,

número 505, no Cruzeiro do Sul, visto como, a água empoçada nesta via, também percorre dentro de sua residência, formando valetas e prejudicando suas plantações, e

(Fls. 2 – Requerimento Nº. /10)

**Considerando-se** que, este vereador esteve pessoalmente no local, e constatou a veracidade do fato, que realmente se faz necessária uma análise de área e a possibilidade da resolução deste problema (fotos em anexo),

**REQUEIRO** à Mesa, na forma regimental, após ouvido o Plenário, oficial ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando-lhe as seguintes informações:

1 – De acordo com o requerimento apresentado acima, existe a possibilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços realizar uma visita e analisar o que pode ser efetivado para sanar o referido problema? Se afirmativo, possui uma data prevista?

2 – Se negativa a resposta ao item nº. 1, justificar?

3 – Outras informações que julgar pertinente.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 25 de fevereiro de 2010.

**ANTONIO CARLOS RIBEIRO**  
**“CARLÃO MOTORISTA”**  
-Vereador-