



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

INDICAÇÃO Nº 3671/2018

Sugere ao Poder Executivo estudo para manutenção em camada asfáltica na esquina das Ruas João Benedito de Oliveira com Virgílio Matarazzo, Residencial Furlan, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, que seja realizado estudo para manutenção em camada asfáltica na esquina das Ruas João Benedito de Oliveira e com Virgílio Matarazzo, Residencial Furlan, neste município.

Justificativa:

Munícipe entrou em contato com este parlamentar para reclamar que foi feita manutenção na rede de água e o asfalto ficou danificado, ocasionando alguns problemas. Solicita melhorias não só no buraco, mas em boa parte da rua que está com o asfalto “desgastado”, segundo o morador.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 25 de junho de 2.018

Celso Ávila
-vereador-