



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

INDICAÇÃO Nº 4574/2017

Indica novamente ao Poder Executivo Municipal a execução de serviços de reparos no pavimento da Rua Paulo Businari, altura do nº 515, no bairro Mollon IV.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar que, por intermédio do Setor competente, sejam executados serviços de reparos no asfalto da Rua Paulo Businari, altura do nº 515, no bairro Mollon IV.

Justificativa:

Moradores do bairro, em especial o Sr. Sousa, reclamam que o DAE fez um trabalho nessa via pública e o asfalto está afundando e necessita de reparos com urgência. Pedido feito em 10 de fevereiro passado e até o momento a Administração Municipal não executou os reparos necessários.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 15 de maio de 2017.

José Antonio Ferreira
“Dr. José”
-vereador-

PROTÓCOLO 6846/2017 - 17/05/2017 15:31