



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 3326/2021

Indica ao Poder Executivo Municipal efetue serviços de reparos em reator na Rua Tamoios 750, Jardim São Francisco.
Protocolo 4668/16

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, sejam realizados serviços de reparos em reator na Rua Tamoios 750, Jardim São Francisco.

Justificativa:

Fomos procurados por munícipes, solicitando essa providencia, pois segundo eles o referido local está escuro, causando transtorno e insegurança.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 09 de novembro de 2.021.

Joi Fornasari
-vereador-

PROTOCOLADO 7078/2021 - 12/11/2021 14:12