



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 145/2022 - SG

Santa Bárbara d'Oeste, 21 de fevereiro de 2022.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 121/2022

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| PROTOCOLO 01213/2022 | CÂMARA MUNICIPAL DE | |
| | S. BÁRBARA DOESTE | |
| | DATA: 21/02/2022 | |
| | HORA: 17:19 | |
| | Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 121/2022 | |
| Autoria: Secretaria Municipal de Governo | | |
| Assunto: Requer informações referente às áreas de risco de Santa Bárbara d'Oeste e as ações de monitoramento e | | |
| Chave: 2870C | | |

Em resposta ao Requerimento nº 121/2022, de autoria dos Nobres Vereadores Isac Sorrillo e outros, aprovado por esse Egrégio Plenário na 3ª Reunião Ordinária, realizada no dia 01 de fevereiro de 2022, informamos:

- 1 - O município pode ser suscetível a desastre, seja ele biológico ou natural.
- 2 - IPT/RELATÓRIO TÉCNICO Nº 132911-205 - Casa Militar do Gabinete do Governador - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO DE DESLIZAMENTOS E INUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE (SP) / Área SBO-02 (Jardim Conceição).
- 3 - IPT /RELATÓRIO TÉCNICO Nº 132911-205 - Casa Militar do Gabinete do Governador - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO DE DESLIZAMENTOS E INUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE (SP) / Área SBO-01 (Jardim Europa IV).
- 4 - IPT /RELATÓRIO TÉCNICO Nº 132911-205 - Casa Militar do Gabinete do Governador - Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral Serviço Geológico do Brasil - CPRM Departamento de Gestão Territorial – DEGE. Bairro Jardim Conceição; Bairros Jardim Batagin e Icaraí; Bairro Jardim São Joaquim; Bairro Cruzeiro do Sul; Bairro Conjunto Habitacional dos Trabalhadores; Rio Molon. Coordenadas UTM: 254368.12 m E, 7483532.14 m S, 23K: Bairro Jardim Europa IV; Rua Natálio Rozinelli. Coordenadas UTM: 255777.21 m E, 7484445.53 m S, 23K: Bairro Jardim Europa IV; Rua Croácia. Coordenadas UTM: 255745.04 m E, 7484579.14 m S, 23K: Rodovia Luiz de Queiroz – SP-304 - divisa entre Santa Bárbara d'Oeste e Americana. Coordenadas UTM: 257602,75 m E, 7480845,64 m S, 23K: Loteamento Jardim dos Manacás; Rio Suzigan. Coordenadas UTM: 256006.40 m E, 7486486.33 m S, 23K .
- 5 - A Defesa Civil possui Plano para todo o município.
- 6 e 7 - Sim. Informações à disposição para consulta dos vereadores/requerentes na Defesa Civil, mediante prévio agendamento e desde que respeitadas as medidas sanitárias no combate à Covid-19.
- 8 - Sim, através do Decreto 7060/2020: "Dispõe Sobre a Operação Estiagem de 2020 do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil e de outros Órgãos Discriminados e dá outras providências" e Decreto 7265/2021: "Dispõe sobre o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil de Santa Bárbara d'Oeste Operação Chuvas de Verão com vistas às inundações e escorregamentos, dando outras providências".
- 9 - Sim . Vistorias *in loco* e acionamento aos órgãos competentes da área.
- 10 - Em todo o município e realizada vistoria de campo.



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

(Fls. 02/02 - Ofício nº 145/2022 - Requerimento nº 121/2022)

11 - Estado de Observação no mês de dezembro/2021; Estado de Observação no mês de janeiro/2022 ate os dias atuais. Há de se ressaltar que somente a Defesa Civil do Estado, conforme o sistema de pluviômetro colhido em 72hs, que coloca o município em estado de Alerta. Destacamos que do dia 30/01/2022 até 05/02/2022, nosso município ficou somente em Estado de Atenção.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PATRÍCIA REGINA MARQUES DE MARTINO
Secretária Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor
JOEL CARDOSO
Presidente da Câmara Municipal
Santa Bárbara d'Oeste-SP