



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

INDICAÇÃO Nº 360 /13


“Manutenção em tampa de bueiro, na esquina das Ruas da Platina e Césio, no bairro Mollon”.

INDICA ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que proceda a manutenção em uma tampa de bueiro, na esquina das Ruas da Platina e Césio, no bairro Mollon.

Justificativa:

É necessário proceder à manutenção devido à tampa estar danificada, o que pode causar acidentes com as pessoas que transitam por esta rua.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 25 de janeiro de 2013.


ADEMIR DA SILVA
-Vereador-



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
Nº Protocolo: 00943/2013

Dt. Entrada: 25/01/2013 Hora: 15:41

Nº Docto:

Interessado: Ademir da Silva

Assunto: Indicação