



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”

INDICAÇÃO Nº 353 /13


“Manutenção em tampa de bueiro,  
na esquina das Ruas do Césio e  
Cloro, no bairro Mollon”.

**INDICA** ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental,  
determinar ao setor competente que proceda a manutenção em uma  
tampa de bueiro, na esquina das Ruas do Césio e Cloro, no bairro Mollon.

### **Justificativa:**

É necessário proceder à manutenção devido à tampa estar  
danificada, o que pode causar acidentes com as pessoas que transitam  
por esta rua.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 22 de janeiro de 2013.

  
**ADEMIR DA SILVA**  
-Vereador-



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE  
Nº Protocolo: 00754/2013

Dt. Entrada: 23/01/2013

Hora: 14:06

Nº Docto:

Interessado: Ademir da Silva

Assunto: Indicação