



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

INDICAÇÃO Nº. 257 /13

“Reparo na malha asfáltica localizada na Rua Ribeirão Preto nº 228 e 570 – Jd. Esmeralda”.

INDICA ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que proceda Reparo na Malha Asfáltica localizada na Rua Ribeirão Preto nº 228 e 570 – Jd. Esmeralda.

Justificativa:

Este vereador foi procurado por munícipes da localidade, onde solicitaram minha intermediação junto ao setor competente da prefeitura para que seja efetuado reparo no asfalto, pois a mesma está afundando gerando riscos aos motoristas, principalmente condutores de motocicletas.

Fotos:



Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 16 de janeiro de 2013.

Felipe Sanches Silva



-Vereador PSC-



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
Nº Protocolo: 00524/2013

Dt. Entrada: 18/01/2013

Hora: 12:23

Nº Docto:

Interessado: Felipe Sanches

Assunto: Indicação