



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

INDICAÇÃO Nº 373/2023

Sugere ao Poder Executivo Municipal manutenção com maquinário apropriado (PATROL) e cascalhamento, em trecho da Avenida Deputado José Salvador Julianelli, no bairro Chácara Recreio Cruzeiro do Sul, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, a possibilidade de realizar manutenção com maquinário apropriado (PATROL) e cascalhamento, em trecho da Avenida Deputado José Salvador Julianelli, próximo a esquina da rua Hélio Caldas, no bairro Chácara Recreio Cruzeiro do Sul, neste município;

Justificativa:





Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

INDICAÇÃO Nº 373/2023 - PÁGINA 02

Conforme reivindicação dos moradores do bairro Chácara Recreio Cruzeiro do Sul e foto acima, este vereador solicita a manutenção em trecho da Avenida Deputado José Salvador Julianelli, com maquinário apropriado (PATROL) e aplicação de cascalho, uma vez que devido ao período de chuvas, a via fica intransitáveis tanto para veículos como também para os pedestres. Informamos ainda que há muitas famílias que residem no local e temem que o atual estado da via cause maiores transtornos além do tráfego de veículos, como por exemplo, em casos de urgência, em que precisem socorrer alguém para alguma Unidade Hospitalar, não conseguir realizar tal atendimento com agilidade devido atolamentos ou situações correlatas a essa. Por todo exposto, pedimos **URGÊNCIA** para realização da manutenção ora requerida e aplicação de cascalho no local indicado.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 06 de fevereiro de 2023.

JESUS VENDEDOR

-Vereador-





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=HP83EJD5310E0EUN>, ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: HP83-EJD5-310E-0EUN

