



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



REQUERIMENTO Nº 134/2023

Requer informações do DAE sobre afundamento de asfalto na Avenida Alfredo Contato defronte o nº 674 e nº 754, no bairro São Fernando, decorrentes de serviços realizados pela Autarquia.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores

CONSIDERANDO que este vereador foi procurado por moradores do bairro São Fernando, mais precisamente residentes na Avenida Alfredo Contato, que estão reivindicando melhorias no que se refere ao asfalto da aludida via pública;

CONSIDERANDO que na altura do nº 674 e nº 754 da Avenida Alfredo Contato, o asfalto afundou consideravelmente, ocasionando freadas bruscas de veículos que vem causando abalroamentos e danos aos veículos;

CONSIDERANDO que os afundamentos são decorrentes de serviços recentes realizados pelo DAE, assim, é preciso que esta Autarquia faça vistoria in loco para identificação do problema e posterior execução de novos serviços para solução do problema;

REQUEIRO que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações:

1º) É possível que o DAE, faça visita in loco junto a Avenida Alfredo Contato, defronte o nº 674 e nº 754, no bairro São Fernando, para constatação do motivo do afundamento do asfalto e e posterior busca na solução do problema?

2º) Caso não seja possível uma visita técnica no local, informar as razões que levam a negativa;

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 13 de fevereiro de 2023.

ARNALDO ALVES
-Vereador-
Santa Bárbara d'Oeste



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=58061RN6YDZED7VX>, ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 5806-1RN6-YDZE-D7VX

