



# Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”



### INDICAÇÃO Nº 962/2023

Sugere ao Poder Executivo Municipal efetue serviços de manutenção em Guia fio (sarjeta) na extensão da rua João Lopes Machado Filho, Frezzarin 2.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, seja executado serviços de manutenção em Guia Fio em toda extensão da rua João Lopes Machado Filho, entre o nº 197 ao nº 285.

#### **Justificativa:**



Conforme foto e reivindicação dos moradores do bairro Frezzarin 2, solicitamos ao órgão responsável para que executem os serviços em manutenção de Guia Fio, este vereador foi até o local em uma visita com os moradores pode ver que em toda a extensão da rua a afundamento no guia fio, relatos que motoristas ao estacionarem seus automóveis a roda cai nos buracos que estão se formando em pontos do guia fio. Por todo exposto, pedimos URGÊNCIA para realização dos serviços no local indicado.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 23 de março de 2023.

**JESUS VENDEDOR**

-Vereador-





## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=F65F031Z05830371>, ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: F65F-031Z-0583-0371**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 2504/2023 23/03/2023 16:54 - CHAVE: F65F-031Z-0583-0371