



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 961/2023

Sugere ao Poder Executivo Municipal efetue serviços de manutenção em malha asfáltica na rua João Lopes Machado Filho, frente nº 197, Frezzarin 2.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, seja executado serviços de manutenção em malha asfáltica na via citada acima.

Justificativa:



Conforme foto e reivindicação dos moradores do bairro Frezzarin 2, solicitamos ao órgão responsável para que executem os serviços em malha asfáltica, munícipes relatam que a malha asfáltica esta danificada e aumentando a cada dia trazendo transtorno e risco de acidente aos motoristas e pedestre que utilizam da via. Por todo exposto, pedimos URGÊNCIA para realização dos serviços no local indicado.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 23 de março de 2023.

JESUS VENDEDOR
-Vereador-





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=30M110J1Z86CT11E>, ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 30M1-10J1-Z86C-T11E

