

INDICAÇÃO Nº 798/2012

“Reforma de bueiro danificado no Jardim São Francisco.”

INDICA ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente, que tome providências quanto à reforma de bueiro que está com a tampa de concreto quebrado na Rua Carijós, altura do nº 900, no Jardim São Francisco.

Justificativa:

Com a intensidade das chuvas dos últimos dias, o entupimento do bueiro contribuiu para que o mesmo ficasse transbordado e com a pressão das águas, a tampa do mesmo acabou por se romper e está colocando em risco a integridade física de pedestres que passam pelo local, pois, além de ser um local movimentado devido ao número de indústrias na área o local apresenta déficit na iluminação pública, podendo ocasionar acidente com pedestres que porventura possam cair no referido bueiro.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 12 de abril de 2012.

Danilo Godoy

PP

-vereador-