

INDICAÇÃO Nº 763/2012

“Providências quanto à reformulação de redutor de velocidades na Avenida Tiradentes.”

INDICA ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente, que tome providências quanto à reformulação de redutores de velocidade na Avenida Tiradentes, altura dos números 457 e 521, na Vila Mac Knight.

Justificativa:

Motoristas reclamam que os redutores estão desgastados e não está mais apresentando o resultado pelo qual foram implantadas na área, pois, está praticamente no nível da rua e não surte mais efeito no que tange à redução de velocidade.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 04 de abril de 2012.

Danilo Godoy
PP
-vereador-