



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 260/2025

Indica ao Poder Executivo Municipal para que execute serviços de tapa-buracos na Rua Limeira, altura do número 431, no Jardim São Fernando, e na rua Limeira esquina com a Rua Joanópolis, imediações do Hospital Samaritano, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, para que execute serviços de tapa-buracos na Rua Limeira, em frente ao número 431, e no cruzamento da Rua Limeira com a Rua Joanópolis, no Jardim São Fernando, imediações do Hospital Samaritano, neste município.

Justificativa:

Atendendo a pedido de moradores e motoristas que transitam pelo local, sugiro à Administração Municipal que execute serviços de tapa-buracos na Rua Limeira, altura do número 431, imediações do Hospital Samaritano, onde há um buraco de grande proporção no pavimento, que vem oferecendo riscos de acidentes. Os motoristas precisam desviar do buraco e acabam transitando na contramão de direção. A via pública possui fluxo intenso de veículos e o perigo é iminente.

No mesmo local, no cruzamento da Rua Limeira com a Rua Joanópolis, há outro buraco no meio da rua, que também dificulta o trânsito de veículos. Fotos em anexo.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 22 de janeiro de 2.025.

RONY TAVARES
-Vereador-
Republicanoss



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



Anexos:



Buraco Rua Limeira





Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



Rua Joanópolis, cruzamento com a Rua Limeira



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:
<http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=H7K186WFC050N27A>, ou vá até o site <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: H7K1-86WF-C050-N27A

