



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

INDICAÇÃO Nº 374/2025

Indica ao Poder Executivo Municipal para que execute serviços de tapa-buraco na Avenida Bandeirantes, defronte ao número 705, na Vila Oliveira, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, para que execute serviços de tapa-buraco na Avenida Bandeirantes, defronte ao número 705, na Vila Oliveira, neste município.

Justificativa:

Moradores e motoristas que transitam diariamente pela via pública reclamam de um buraco de grande proporção aberto ao lado da lombada e ponto de ônibus, Igreja Nossa Senhora de Fátima e defronte à ABE-Casa da Criança, sentido centro-bairro.

O local recebe fluxo intenso de veículos e ônibus e o buraco, sem o devido reparo, acaba atrapalhando o trânsito e potencializando riscos de acidentes, além da sujeira e barro em dias de chuva. Os pedriscos colocados no local se espalham com a passagem dos veículos. Por essa razão, pedem o tapa-buraco o mais rápido possível. Seguem fotos em anexo.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 29 de janeiro de 2.025.

RONY TAVARES

-Vereador-

Republicanos



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

Anexo:



Buraco na Avenida Bandeirantes, 705, Vila Oliveira



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:
<http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=7A2N1U843N1J7M71>, ou vá até o site
<http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 7A2N-1U84-3N1J-7M71

