



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 598/2025

Indica ao Poder Executivo Municipal operação ‘tapa-buracos’ e pavimentação em diversos bairros de nosso município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, seja executada operação ‘tapa-buracos’ e pavimentação em diversos bairros de nosso município.

Justificativa:

As condições precárias das ruas aumentam o risco de acidentes, tanto para veículos quanto para pedestres. Buracos nas vias dificultam a circulação e podem causar danos aos automóveis, além de representar um perigo para ciclistas e pedestres, especialmente em períodos de chuvas.

A pavimentação das ruas dos bairros Cruzeiro do Sul e Pinheirinho é essencial para melhorar a fluidez do tráfego. A falta de pavimentação adequada impede a acessibilidade e o desenvolvimento de uma rede de transporte eficiente.

Vias mal conservadas podem acumular água, favorecendo a proliferação de mosquitos e outras pragas, trazendo riscos à saúde da população. A operação tapa buracos e a pavimentação das ruas ajudarão a minimizar esses riscos.

Diante do exposto, solicitamos à Prefeitura a priorização da operação tapa buracos nos bairros Siqueira Campos, Jardim Sartori, Jardim Barão, Jardim das Orquídeas e Vila Rica, bem como a pavimentação das ruas nos bairros Cruzeiro do Sul e Pinheirinho, visando atender às necessidades da população e promover um ambiente urbano mais seguro e acessível.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 11 de fevereiro de 2025.

Paulo Monaro

-vereador-





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:
<http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=UTXYDN9GGB78S240>, ou vá até o site
<http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: UTXY-DN9G-GB78-S240

