



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 1298/2025

Indica ao Poder Executivo Municipal para que execute serviços de tapa-buracos e correção do pavimento da Rua Lituânia, altura dos números 48, 63, 81 e 96, no bairro Jardim Europa IV, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, providencie a operação tapa-buracos e correção do pavimento da Rua Lituânia, números 48, 63, 81 e 96, no bairro Jardim Europa IV, neste município.

Justificativa:

Moradores dessa via pública, no trecho de cerca de 50 metros, reclamam das condições do asfalto. São tapa-buracos consertados pelo DAE que estão afundando e se transformaram em “depressão”. Próximo ao número 96, quase na esquina com a Rua Inglaterra, há um poço de visita com buraco nas laterais do asfalto, provocado por erosão. Esse trecho está muito comprometido e necessita de providências urgentes do setor competente da Administração Municipal, para proporcionar maior segurança viária a todos. Fotos em anexo.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 21 de Março de 2.025.

RONY TAVARES
-Vice-Presidente-
Republicanos



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



Anexos



Rua Lituânia, 48, jardim Europa IV



Poço de visita na frente do número 96 com erosões ao redor – Rua Lituânia



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



Erosão ao redor da tampa do poço de visita – Rua Lituânia, 96, Jardim Europa IV



Rua Lituânia, 63, Jardim Europa IV



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=CCWN9492GGCH8KT9>, ou vá até o site <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: CCWN-9492-GGCH-8KT9

