



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”

### INDICAÇÃO Nº 2295/2025

Indica ao Poder Executivo Municipal para que realize serviços de manutenção na estrutura do ponto de ônibus localizado na Rua Suécia, nº 2516, no bairro Jardim Europa, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do setor competente, sejam executados serviços de manutenção na estrutura do ponto de ônibus situado na Rua Suécia, nº 2516, no bairro Jardim Europa, neste município.

### Justificativa:

O referido ponto de ônibus encontra-se com a estrutura bastante danificada. A pintura está desgastada, e os bancos, além de enferrujados, estão quebrados e sem condições adequadas de uso, o que compromete a segurança e o conforto dos usuários. Por se tratar de uma estrutura metálica, a ferrugem e as partes danificadas representam risco de ferimentos para os passageiros que aguardam pelo transporte no local.

Diante disso, solicitamos a manutenção urgente do abrigo, com a revitalização da pintura da estrutura e a substituição dos bancos, a fim de garantir melhores condições de uso, segurança e acessibilidade à população.



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”



Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 11 de junho de 2025.

**JÚLIO CÉSAR “KIFÚ”**  
-Vereador- PL



## **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE**



### **Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=C5T3V0Z6ST022H65> ,

ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: C5T3-V0Z6-ST02-2H65**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 4555/2025 11/06/2025 13:57 - CHAVE: C5T3-V0Z6-ST02-2H65