



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

"Palácio 15 de Junho"



INDICAÇÃO Nº 2739/2025

Indica ao Poder Executivo Municipal
o recapeamento asfáltico na Rua
Ipeúna, no Jardim Turmalinas.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir, por intermédio do Setor competente,
o recapeamento asfáltico na Rua Ipeúna, no Jardim Turmalinas.

Justificativa:

Nosso mandato foi procurado por moradores da região da Rua Ipeúna, no Jardim Turmalinas, que solicitaram a realização de melhorias urgentes e indispensáveis na via.

A Rua Ipeúna se encontra completamente comprometida, com inúmeros buracos de grandes proporções e trechos significativos onde o asfalto simplesmente inexiste. A situação se agravou consideravelmente, segundo os moradores, após recentes intervenções de funcionários do DAE (Departamento de Água e Esgoto) para reparo de uma tubulação, deixando a via em condições ainda piores do que estavam anteriormente.

Esta situação tem causado uma série de transtornos e riscos para os moradores, que afirmaram que já tiveram danos aos veículos, que são constantemente danificados pelos buracos e irregularidades na via, gerando custos inesperados e prejuízos aos proprietários.

A melhoria da pavimentação não apenas proporcionará mais segurança e conforto para os motoristas, mas também contribuirá para a economia da população, evitando gastos desnecessários com a manutenção de seus veículos.

É a Indicação.

Palácio 15 de Junho - Plenário Dr. Tancredo Neves, 25 de julho de 2025.

Esther Moraes

- vereadora Partido Verde -



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=BU68G4S94C941Z1R> ,
ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: BU68-G4S9-4C94-1Z1R

