



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

INDICAÇÃO Nº 2758/2025

Indica ao Poder Executivo Municipal que execute a reconstrução de canaleta/sarjetão localizado no cruzamento das ruas Roldão Jorge Patrício e Antonio Benedito Teodoro, no Conjunto dos Trabalhadores, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, providencie a reconstrução de canaleta/sarjetão no cruzamento das ruas Roldão Jorge Patrício e Antonio Benedito Teodoro, no Conjunto Habitacional dos Trabalhadores, neste município.

Justificativa:

Moradores dessa região reclamam da deterioração de uma canaleta/sarjetão no cruzamento dessas vias citadas. Segundo eles, o problema causa acidentes constantemente devido à profundidade da valeta e buracos existentes. Eles reclamam no empoeçamento de água diariamente, provocando mau cheiro e transtornos a motoristas e pedestres. Motoristas reclamam que, por ser profunda, ao transitarem pelo local, batem a parte de baixo do motor, podendo causar danos ao veículo e prejuízos. Por isso, solicitam providências da Administração Municipal para a execução dos reparos necessários e nivelamento da canaleta para facilitar o trânsito de veículos. Fotos em anexo.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 30 de Julho de 2.025.

RONY TAVARES
-Vereador-
Republicanos



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



Anexos:



Canaleta/sarjetão no cruzamento das ruas Roldão Patrício e Antonio Benedito Teodoro, no Conjunto dos Trabalhadores.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=565XG1A2VZC3U25A> ,
ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 565X-G1A2-VZC3-U25A

