



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

INDICAÇÃO Nº 3478/2025

Indica ao Poder Executivo Municipal que execute serviços de contenção de erosão ao lado da ponte sobre o Córrego Mollon, na Avenida Antonio Pedroso, no bairro Planalto do Sol II.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, providencie serviços de contenção de erosão ao lado da ponte sobre o Córrego Mollon, na Avenida Antonio Pedroso, no bairro Planalto do Sol II.

Justificativa:

A presente indicação tem o objetivo de solicitar às secretarias de Obras e de Meio Ambiente para que façam uma vistoria e executem serviços de contenção de erosão em um barranco que se formou ao lado da ponte citada. O problema está muito próximo ao asfalto e precisa de providências imediatas.

Atendendo nosso pedido, o espaço foi limpo, pois não era possível nem passar pela passarela de pedestres devido a tanta sujeira e mato, mas o trabalho não foi concluído. Falta executar o calçamento de concreto, onde ficou apenas no barranco, que agora vem se desmoronando.

Pedestres relatam medo de transitarem pelo acesso e estão usando a avenida como passagem, correndo riscos de serem atropelados pelos veículos, uma vez que o trânsito é intenso na via.

Dessa forma, é imprescindível que a Administração Municipal continue os trabalhos e conclua o calçamento no trecho da ponte em ambos os lados e solucione o problema agora surgido no barranco. Fotos em anexo.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 13 de outubro de 2025.

RONY TAVARES
-Vice-Presidente-
Republicanos



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

Anexos:



Erosão ao lado da ponte da Avenida Antonio Pedroso, no Planalto do Sol II.
Falta concluir o calçamento no trecho.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=EZ0SM3C6XCU331ZM> ,

ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: EZ0S-M3C6-XCU3-31ZM



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO N° 7549/2025 13/10/2025 12:43 - CHAVE: EZ0S-M3C6-XCU3-31ZM