



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”

### INDICAÇÃO Nº 3985/2025

Indica ao Poder Executivo Municipal para que execute serviços de tapa-buracos e reparos em asfalto afundando na Rua Vereador Luiz Antônio Panaggio, defronte aos números 291 e 298, no Jardim das Orquídeas, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, providencie a execução de serviços de tapa-buracos e reparos em asfalto afundando no endereço citado, no Jardim das Orquídeas, neste município.

#### **Justificativa:**

Moradores do bairro reclamam de buraco aberto pelo DAE – Departamento de Água e Esgoto que vem causando transtornos. No local, foram jogados pedriscos que estão espalhados com o tráfego de veículos. As pedras são “jogadas” nas residências com o trânsito de automóveis. Sem os devidos reparos, há risco de acidentes principalmente aos motociclistas. No mesmo local, na frente do número 298, o DAE abriu um buraco e tapou, mas o local está com asfalto afundando, sendo necessária uma operação geral de conserto no trecho arrumando o buraco e nivelando o pavimento, para garantir segurança viária na região.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 02 de dezembro de 2025.

**RONY TAVARES**  
-Vice-Presidente-  
Republicanos



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



Anexos:



Rua Vereador Luiz Antônio Panaggio, 291 e 298, Jardim das Orquídeas



## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



### Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=6WM21730BRYB04U0> ,  
ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 6WM2-1730-BRYB-04U0**

