

INDICAÇÃO Nº 268 /11

“Reforma no bueiro localizado na Rua Olinda, em frente ao nº 356, no bairro Planalto do Sol”.

INDICA ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que proceda a reforma e colocação da grade de segurança no bueiro localizado na Rua Olinda, em frente ao nº 356, no bairro Planalto do Sol.

Justificativa:

Ocorre que o bueiro mencionado está danificado, e necessitando assim a colocação da grade de segurança, uma vez que o mesmo vem apresentando risco de acidentes devido ao grande fluxo de pessoas e veículos que trafegam por esta via diariamente. **(Segue fotos em anexo)**

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 27 de janeiro de 2011.

ANÍZIO TAVARES

-Vereador/Vice-Presidente-

(Fls. nº 2 - Reforma no bueiro localizado na Rua Olinda, em frente ao nº 356, no bairro Planalto do Sol).



