



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

"Palácio 15 de Junho"

INDICAÇÃO Nº 4210/2025

Indica ao Poder Executivo Municipal operação "tapa-buraco" na Rua Vereador Dr. Sebastião Adail Ribeiro, no Jardim Souza Queiroz.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir operação "tapa-buraco" na Rua Vereador Dr. Sebastião Adail Ribeiro, no Jardim Souza Queiroz.

Justificativa:

A Rua Vereador Dr. Sebastião Adail Ribeiro, localizada no Jardim Souza Queiroz, apresenta diversos pontos do pavimento com buracos e desgaste acentuado, ocasionados principalmente pela ação do tempo, tráfego constante de veículos e infiltrações de água. Essas condições têm comprometido a segurança e o conforto de motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam a via diariamente.

Os buracos existentes dificultam a circulação, aumentam o risco de acidentes, provocam danos aos veículos e prejudicam o acesso de moradores, serviços essenciais, transporte público e coleta de lixo. Além disso, a situação gera transtornos à população local, especialmente em períodos de chuva, quando os danos ao pavimento tendem a se agravar.

DIANTE DO EXPOSTO, faz-se necessária a realização de uma operação "tapa-buraco" na referida via, como medida urgente de manutenção viária, visando melhorar as condições de tráfego, garantir mais segurança aos usuários da rua e preservar a malha asfáltica, evitando problemas maiores e custos mais elevados no futuro.

Plenário "Dr. Tancredo Neves", 18 de dezembro de 2025.

JUCA BORTOLUCCI
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=CB8660CG4T6P3RWY> ,
ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: CB86-60CG-4T6P-3RWY

