



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

INDICAÇÃO Nº 341/2026

Indica ao Poder Executivo Municipal a realização de operação de manutenção e tapa-buracos na Avenida Barretos, nº 566, no bairro Jardim das Laranjeiras, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar que, por intermédio do setor competente, seja realizada operação de manutenção e tapa-buracos na Avenida Barretos, nas proximidades do nº 566, no bairro Jardim das Laranjeiras, neste município, bem como o devido reparo de buraco existente junto à guia da via, onde há acúmulo de água parada.

Justificativa

Conforme verificação realizada *in loco* e relatos encaminhados por munícipes, constatou-se a existência de buracos na referida via, incluindo um buraco localizado rente à guia, que tem ocasionado o acúmulo de água parada. Tal situação compromete a segurança de motoristas e pedestres, dificulta o escoamento adequado das águas pluviais, favorece a proliferação de insetos e eleva o risco de acidentes e danos aos veículos que transitam diariamente pelo local.

DIANTE DO EXPOSTO, solicita-se a especial atenção do Poder Executivo Municipal para que sejam adotadas, com a maior brevidade possível, as providências necessárias à realização da operação de manutenção e tapa-buracos, bem como a correção do ponto de acúmulo de água.



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



Plenário "Dr. Tancredo Neves", 21 de janeiro de 2026.

JÚLIO CÉSAR (KIFU)
-Vereador- PL-



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=GC8Y16S41DPN1JV9> ,
ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: GC8Y-16S4-1DPN-1JV9

